



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

ИЗНАЧАЛЬНО



ПО ПРОШЕСТВИИ ВРЕМЕНИ



ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА ПОКРЫТИЯ G-42



Косметический дефект может проявиться в отношении вкладышей с покрытием G-42, обусловленный особенностью химического состава покрытия (свыше 80% содержания свинца).

С течением времени молекулы свинца диффундируют на поверхность вкладыша, проявляясь в виде пятен черного цвета.

Данный "дефект" носит исключительно косметический характер и не влияет на работоспособность вкладышей двигателя.

PRMOY1208-RU