БЮЛЛЕТЕНЬ «ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ»

Добавление катафорезного покрытия для беспроблемной эксплуатации

LAND ROVER
FREELANDER I

LR-TC-5051

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	МОДЕЛЬ	С → По
LAND ROVER	FREELANDER I	02/98 → 10/06
АРТИКУЛ MOOG	**КОДЫ OE**	**ОПИСАНИЕ**
LR-TC-5051	RGD000060, RGD100710	Рычаг подвески СЛЕВА/СПРАВА

Проблема

Конструкция заднего рычага подвески с возможностью регулировки делает его уязвимым для коррозии, в частности ржавчина образуется на открытой резьбе. Это вызывает проблемы, если при обслуживании необходима регулировка схода-развала колес.

Простые решения

MOOG наносит на резьбу катафорезное покрытие и смазку, чтобы обеспечить максимальную защиту этих подвижных деталей при регулировке от коррозии и гарантировать беспроблемную регулировку в случае необходимости при обслуживании.